



POHLED SEVERNÍ




POHLED ZÁPADNÍ



Poznámky:

- ±0,000 = úroveň stávající podlahy v 1NP
- Dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení. Během realizace mohou nastat situace nepředvídané tímto projektem, v takovém případě je nutné nesrovnalosti konzultovat s projektantem
- Veškeré kóty jsou teoretické - nutno odměřovat IN-SITU
- Vyznačené výplně otvorů budou odstraněny
- Stávající hromosvod bude demontován, po provedení zateplení bude zpětně osazen
- Stávající oplechování parapetů oken bude odstraněno
- Prvky na fasádě, jako světla, cedulky, VZT jednotky budou před zateplením demontovány, po provedení zateplení budou znovu osazeny.



název akce: Energetická sanace areálu firmy Bohuslav Jurka Bezručova 571/1, Třebíč		
stavební objekt: SO02 - Výrobní hala		
místo stavby:	k.ú. Třebíč, parc. č.st.6459, st.6460, st. 6461, st.6462	
stavebník:	Bohuslav Jurka, Bezručova 571/1, 674 01 Třebíč	
zodp. projektant:	vedoucí projektu:	vypracoval:
Ing. Jan Moták	Ing. Jan Moták	Jiří Novotný
část projektu: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
obsah výkresu: Pohledy S a Z - bourané konstrukce		

Moták Projekt s.r.o. Římov 146, 675 22 Stařeč IČ: 05350581 tel.: +420 733 720 603 email: motak.projekty@gmail.com	
č.zakázky: 022/2017	č.paré:
datum: 12/2017	
stupeň: DSP + DUR	
měřítko: 1:100	
číslo výkresu:	
D.1.1.2 - 04	