




Polovní podnikmích vedení o zotavení bylo zkráceno podle jejich evidencí
dle „DM“-ZK, případně dle údajů pašáků?je správně.

Polovní podnikmích vedení nebylo vyřčeno odňováním vzdáleností na vy-
hranice. Pšasně vyznačeni všech podnikmích vedení na povrchu zjišřiti
investor pšed zánějem stavby.



<p>Investor: OBEK SERVIS a.s. Panělova 289/6 190 15 Praha 9 - Šalatice</p>									
<p>Koordinace státní a profesní Koordinace státní a technopole</p>		<p>SO01 1.NP 40,00=229,16 m.n.m.</p>							
<p>Stánek</p>									
<p>Hlavní projektant</p>		<p>Vedoucí projektant</p>		<p>Výpracoval</p>		<p>Kontroloval</p>			
<p>Opakovaná nabídka doplnění:</p>									
<p>Stavba: "OKO" Zlín - Tr. T. Bati modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682 objekt: T105-přístřežka silniční</p>		<p>Ing arch. Jiří Šodal</p>		<p>Vedoucí projektant Ing M. Polak</p>		<p>Výpracoval Ing M. Polak</p>		<p>Kontroloval Ing M. Polak</p>	
<p>HP</p>		<p>číslo zakázky</p>		 <p>s-projekt plus, a.s. Tr. T. Bati 508, 190 15 Praha 9 tel. 256 501 111, fax 256 501 100 www.s-projektplus.cz</p>					
<p>silniční dokumentace</p>		<p>datum 1. vydání</p>		<p>Ing arch. J. Šodal</p>					
<p>měřítko</p>		<p>1:250</p>		<p>19-4-180-217</p>					
<p>datum revize</p>		<p>1. vydání</p>		<p>OSB</p>					
<p>výška stěny</p>		<p>5 x 4,4</p>		<p>2/2020</p>					
<p>00</p>		<p>00</p>		<p>00</p>					