

KHS JmK se sídlem v Brně
oddělení hygieny obecné a komunální
územní pracoviště Břeclav a Hodonín
Bc. Břetislav Uhlíř
Sovadinova 12, 690 85 Břeclav

Těmice, 26.8.2024

Těmice – rekonstrukce dětského bazénu

Vyhodnocení zkušebního provozu

Dětský bazén byl po celkové rekonstrukci technologie úpravy vody , tělesa a ochozu bazénu a vybavení atrakcemi předán investorovi – obci Těmice dne 17.6.2024.

Po týdenním praktickém ověřování instalované technologie byl proveden 1. odběr vzorků pro laboratorní rozbor.

Na základě požadavku KHS byla před zahájením zkušebního provozu pro veřejnost provedena oprava umístění odběrného místa vzorků nátokové vody.

Původní umístění (za filtry) bylo nahrazeno instalací za dávkováním desinfekčního prostředku.

Další odběry byly prováděny vždy se 14 – denním intervalem. Poslední byl proveden dne 19.8.s pozitivním nálezem na přítoku do bazénu, i když voda v samotné nádrži byla v pořádku. Příčinou bylo tedy zanedbání obsluhy – nevyčištěná písková filtrace. Byla provedena okamžitá náprava před zahájením denního provozu a provedeno poučení obsluhy.

Předchozí odběry byly bez závad.

V úpravě je instalována následující technologie:

- 2 cirkulační čerpadla 2,2 kW (hlavní SPECK BADU 40 a záložní WINNER 300T)
- 2 pískové filtry BARENT 750 řízené 6 – cestnými ventily
- Frekvenční měnič GD 20 pro hlavní čerpadlo k zajištění potřebného výkonu motoru
- Automatické monitorování a úprava vody zařízením ProMinent DULCOPOOL DM 3
- tři membránová čerpadla BETA pro dávkování chemikálií do vstřikovacích bodů výtlačného potrubí

Během zkušebního provozu byla prokázána způsobilost uvedeného technologického vybavení úpravy bazénové splnit požadavky na mikrobiologické a fyzikálně-chemické ukazatele jakosti vod umělých koupališť dle přílohy č. 8, vyhlášky č. 238/2011 Sb.

S pozdravem

Karel Král,
starosta obce



OBEC TĚMICE
Těmice 176
696 84
IČ: 00285404

①