



V Brně 07.05.2013

Dodatečné informace č. 4 a 5 k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku „Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích II“

Znění dotazu ze dne 30.04.2013:

1. SO 01 Budova chráněného bydlení

1.1 pol.81 D+M IZL typ B – chybí měrná jednotka

1.2 pol.282 Podlaha stěrka nivelační – chybí měrná jednotka

1.3 pol.249 D+M okno – je uvedena mj. „kg“ , má být zřejmě „ks“

1.4 pol.193 Řezivo hoblované :

- ve výkazu je hoblované řezivo, ale v půdorysu 1.NP přízemí F.1.1.2.3. je uvedeno u sloupků podloubí, že budou z dřeva lepeného KVH.

1.5 pol.217 Krytina Bramac:

- rozdíl mezi výkazem výměr (uvedena krytina Bramac) a výpisem skladeb, kde je ve skladbě S1 uvedena pálená krytina stejně jako v pohledech.

1.6 pol.219 D+M obkladu dřev.deskami

- míry uvedené ve výkazu výměr neodpovídají půdorysům 1.P a 2.P, kde je u OM-1 uvedena výška 2,3 m. Výška 2,7 m dle VV není uvedena nikde ve výkresech. Také délkové míry nejsou přesně uvedeny.

Upřesnit výměry délkové i výškové.

Dodatečná informace č. 4:

1. SO 01 Budova chráněného bydlení

1.1 pol. 81 D+M IZL typ B – chybí měrná jednotka – **měrná jednotka je ks**

1.2 pol. 282 Podlaha stěrka nivelační – chybí měrná jednotka – **měrná jednotka je m²**

1.3 pol. 249 D+M okno – je uvedena mj. „kg“, má být zřejmě „ks“ – **měrná jednotka je ks**

1.4 pol. 193 Řezivo hoblované: **správně je KVH**

1.5 pol. 217 Krytina Bramac:

- rozdíl mezi výkazem výměr (uvedena krytina Bramac) a výpisem skladeb, kde je ve skladbě S1 uvedena pálená krytina stejně jako v pohledech. – **správně je pálená krytina**

1.6 pol. 219 D+M obkladu dřev. deskami: **jde celkem o 296 m²**

S ohledem na formát zpracování výkazu výměr a zdravotní indispozici rozpočtáře bude opravený výkaz výměr zaslán, jakmile to bude možné.

Dodatečná informace č. 5 (bez dotazu):

Předpokládaná hodnota zakázky se s ohledem na zjištěné chyby v rozpočtu navyšuje na 19.598.789 Kč.

S pozdravem

Ing. Jan Ševčík, v. r.
jednatel