

Zapojení analogových vstupu do řídicího systému - obalovna Semtín

Rozsah analogových vstupu 0 - 10V

Vstup RS	svorka	Oznacení	Rozsah	Popis
I0	1	BT1	0 - 400°C	Teplota pred filtrem
I1	3	BP2	0 - 4000Pa	dP filtru
I2	5	BP1	0 - 632Pa	Podtlak na cele sušícího bubnu
I3	7	RK1	0 - 100%	Poloha regulací klapky ventilátoru
I4	9	BP3	0 - 632Pa	Podlak v potrubí pred uklidnovací komorou
I5	11	Proud V1	0 - 250A	Proud motoru ventilátoru