

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Rekonstrukce a rozšíření služeb chráněného bydlení



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„Výškové úrovně v řezech se neshodují s výškovými úrovněmi v pohledech (strana u schodiště, např. dveře v řezu A-A jsou výšky 2800 mm, v pohledu 2657mm, dále spodní úroveň prvního okna nad dveřmi +5,700 v pohledu a +5,825 v řezu, horní úroveň +7,800 v pohledu a 7,925 v řezu atd., takové nesrovnalosti jsou v celé výšce, až po střechu)“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Jedná se o nesrovnalosti ve výškových kótách mezi řezy a pohledy. Vyšší prioritu mají řezy. Platí kóty v řezech. Výška dveří v řezu a 2 800 mm, spodní úroveň ke +5,825 (konstrukčně vychází v úrovně stávajícího nadpraží mínus nová výška okna 2,1 m)

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„Okno 16/Tn (místnost 4.01, v řezech asi chybně označeno jako 12/Tn a 13/Tn) má být dle půdorysu a pohledu 800mm nad zemí, dle řezu je však ve stejné úrovni jako terasa.“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ano, označení tohoto okna je v řezech chybně. Správné označení je **16/Tn** dle půdorysu a pohledu.
Správná výška okna nad podlahou galerie je **1000 mm**.

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

„Není dořešen výškový rozdíl 1m mezi m.č. 4.01 a 4.02 (domníváme se, že ke dveřím 15/Tn by mělo být navrženo schodiště)“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Výškový rozdíl se bude překonávat pouze provozním žebříkem. Na terasu se bude vstupovat pouze pro účely údržby střechy.

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

„Chybí řez, který by vedl dveřmi z m.č. 4.01 do 4.02, avšak si myslíme, že tyto dveře nepůjdou otevřít dovnitř kvůli šikmému pohledu.“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Přikládáme dílčí řez dveřmi mezi 4.01-4.02. Dveře by měly jít otevřít.

Zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace předkládá technický výkres „Dílčí řez – dveře na střeche“.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 5. 2022 do 10:00 hodin.**

V Brně, dne 2. 5. 2022

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele