

OBSAH DOKUMENTACE:

Technická zpráva		arch. č.: 22-201-DPS-PJ1.1-100/1
Rozbor studené vody		arch. č.: 22-201-DPS-PJ1.1-100/2
Výpočet větrání		arch. č.: 22-201-DPS-PJ1.1-100/3
Výpočet odvodu spalin		arch. č.: 22-201-DPS-PJ1.1-100/4
Technologické schéma	v. č. 101	arch. č.: 22-201-DPS-PJ1.1-101
Půdorys strojní zařízení	v. č. 102	arch. č.: 22-201-DPS-PJ1.1-102
Řez A-A strojní zařízení	v. č. 103	arch. č.: 22-201-DPS-PJ1.1-103
Řez B-B strojní zařízení	v. č. 104	arch. č.: 22-201-DPS-PJ1.1-104
Pohled strojní zařízení	v. č. 105	arch. č.: 22-201-DPS-PJ1.1-105
Regulační uzly strojní zařízení	v. č. 106	arch. č.: 22-201-DPS-PJ1.1-106
Odvod spalin	v. č. 107	arch. č.: 22-201-DPS-PJ1.1-107
Přívod vzduchu a větrání	v. č. 108	arch. č.: 22-201-DPS-PJ1.1-108
Uložení potrubí, ocelové konstrukce	v. č. 109	arch. č.: 22-201-DPS-PJ1.1-109
Související stavební úpravy	v. č. 110	arch. č.: 22-201-DPS-PJ1.1-110

ERDING a.s. Zaoralova 5, 628 00 BRNO Tel./fax.: +420 545244874, http:// www.erdling.cz		<u>Řídící projektant:</u> Bc. Navrátil	Paré
		<u>Kontroloval:</u> Bc. Navrátil	
<u>Investor:</u> ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANČICKÁ, IVANČICKÁ 218, 67201 MORAVSKÝ KRUMLOV, P.O.		<u>Zakázka číslo:</u> 22-201-2004	
<u>Místo stavby:</u> MORAVSKÝ KRUMLOV		<u>Stupeň:</u> DPS	
<u>Stavba:</u> REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ IVANČICKÁ, MORAVSKÝ KRUMLOV		<u>Archivní číslo:</u> 22-201-DPS-PJ1.1	
<u>Provozní soubor:</u> PS1 KOTELNA		<u>Datum:</u> 05/2025	
<u>Provozní jednotka:</u> PJ1.1 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ			