

Protokol o určení vnějších vlivů

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Příloha číslo D.1.4.1.1

3592-13-3

Vypracovaný komisí

V Vysoké Mýto

Dne 10.4.2015

Předseda Ing. Jan Shejbal

Členové Milan Bečička požární specialista
Kubičková Z. - projektant elektro

Ostatní

Název objektu Letovice, žel. st., přestupní uzel IDS Jmk
SO-601 Provozní budova
SO-402 Veřejné osvětlení

Podklady ČSN 33 2000 - 5 -51 ed.3

Popis objektu

Rozhodnutí

Venkovní prostory

Stupeň nebezpečnosti - prostory:		zvlášť nebezpečné		Interval revize (r.): 1	
AA 7	AE 5	AJ 1	AP 1	BA 4	BE 1
AB 7	AF 2	AK 1	AQ 1	BB 1	CB 1
AC 1	AG 1	AL 1	AR 1	BC 4	CA 1
AD 3	AH 1	AN 2	AS 2	BD 1	
AM-1-1	AM-5-N	AM-9-1	AM-24-1		
AM-2-1	AM-6-N	AM-21-N	AM-25-1		
AM-3-1	AM-7-N	AM-22-1	AM-31-1		
AM-4-N	AM-8-1	AM-23-1	AM-41-N		

Vnitřní prostory provozní budovy

Stupeň nebezpečnosti - prostory:		normální		Interval revize (r.): 5	
AA 5	AE 1	AJ 1	AP 1	BA 1	BE 1
AB 5	AF 1	AK 1	AQ 1	BB 1	CB 1
AC 1	AG 1	AL 1	AR 1	BC 1	CA 1
AD 1	AH 1	AN 1	AS 1	BD 1	
AM-1-1	AM-5-N	AM-9-1	AM-24-1		
AM-2-1	AM-6-N	AM-21-N	AM-25-1		
AM-3-1	AM-7-N	AM-22-1	AM-31-1		
AM-4-N	AM-8-1	AM-23-1	AM-41-N		

Vnitřní prostor sprch

Stupeň nebezpečnosti - prostory:

zvlášť nebezpečné

Interval revize (r.): 1

AA 5	AE 1	AJ 1	AP 1	BA 1	BE 1
AB 5	AF 1	AK 1	AQ 1	BB 1	CB 1
AC 1	AG 1	AL 1	AR 1	BC 1	CA 1
AD 4	AH 1	AN 1	AS 1	BD 1	
AM-1-1	AM-5- N	AM-9- 1	AM-24- 1		
AM-2-1	AM-6- N	AM-21- N	AM-25- 1		
AM-3-1	AM-7- N	AM-22- 1	AM-31- 1		
AM-4-N	AM-8- 1	AM-23- 1	AM-41- N		

Závěr

Podpisy: