

PŘESTAVBA A ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ KULTURNÍHO DOMU NA POLYFUNKČNÍ CENTRUM S MULTIFUNKČNÍM SÁLEM

SEZNAM PŘÍLOH

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1b Výkresová část

Stávající stav:

- D.1.1b-1 Půdorys 1PP - stávající stav
- D.1.1b-2 Půdorys 1NP - stávající stav
- D.1.1b-3 Půdorys 2NP - stávající stav
- D.1.1b-4 Řez A-A' - stávající stav
- D.1.1b-5 Řez B-B' - stávající stav
- D.1.1b-6 Pohled od jihozápadu - stávající stav
- D.1.1b-7 Pohled od jihovýchodu - stávající stav

Nový stav:

- D.1.1b-8 Výkopy - půdorys a řezy
- D.1.1b-9 Půdorys základů - SZ část
- D.1.1b-10 Půdorys základů - JV část
- D.1.1b-11 Půdorys 1NP - SZ část
- D.1.1b-12 Půdorys 1NP - JV část
- D.1.1b-13 Půdorys 2NP - SZ část
- D.1.1b-14 Půdorys 2NP - JV část
- D.1.1b-15 Půdorys střechy - SZ část
- D.1.1b-16 Půdorys střechy - JV část
- D.1.1b-17 Řez A-A' - nový stav
- D.1.1b-18 Řez B-B' - nový stav
- D.1.1b-19 Řez C-C' - nový stav
- D.1.1b-20 Řez D-D' - nový stav
- D.1.1b-21 Řez E-E' - nový stav
- D.1.1b-22 Částečný řez F-F' - nový stav
- D.1.1b-23 Řez G-G' - podélný řez sjezdem ze sil. II/381
- D.1.1b-24 Příčný řez sjezdem v ose chodníku
- D.1.1b-25 Pohled od jihozápadu (od kostela) - nový stav
- D.1.1b-26 Pohled od jihovýchodu - nový stav

D.1.1c Dokumentace podrobností

- D.1.1c-1 Detail A
- D.1.1c-2 Detail B
- D.1.1c-3 Detail C+D
- D.1.1c-4 Detail E
- D.1.1c-5 Detail F+G
- D.1.1c-6 Detail H+I+J
- D.1.1c-7 Výpis výplní otvorů - okna
- D.1.1c-8 Výpis výplní otvorů - dveře
- D.1.1c-9 Výpis plastových výrobků
- D.1.1c-10 Výpis zámečnických výrobků
- D.1.1c-11 Výpis truhlářských výrobků
- D.1.1c-12 Výpis klempířských výrobků